

قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول

August 24, 2026

قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول

التطبيقات > التصنيع > المرجع

استخدم هذه الحقول لتعريف فحوصات الجودة وتحديد نطاق تطبيقها ومعايير قبولها.

مرجع الحقول

الوصف	الحقل
اسم فحص الجودة.	(مطلوب) (Check Name) اسم الفحص
الرمز التعريفي للفحص.	(Code) الرمز
نوع نتيجة الفحص: نجاح، فشل، قياس، نص، أو ملاحظة.	(مطلوب) (Check Type) نوع الفحص
المرحلة التي يُجرى عندها الفحص: فحص الاستلام، أثناء العملية، أو الفحص النهائي.	(مطلوب) (Trigger Point) نقطة التشغيل
وتيرة إجراء الفحص: لكل دفعة، أخذ عينات، أو دوري.	(Frequency) التكرار
المفتش المعين تلقائياً لإجراء الفحص.	(Default Inspector) المفتش الافتراضي
يحدد ما إذا كان الفحص نشطاً ومتاحاً للاستخدام.	(Active) نشط
%. أو pH أو °C وحدة عرض القياس، مثل.	(Measurement Unit) وحدة القياس
القيمة المطلوبة أو المستهدفة للقياس.	(Target) القيمة المستهدفة
أدنى قيمة مقبولة للقياس.	(Minimum) الحد الأدنى
أعلى قيمة مقبولة للقياس.	(Maximum) الحد الأقصى
اتركه فارغاً لتطبيق الفحص على جميع المنتجات.	(Products) المنتجات
اتركه فارغاً لتطبيق الفحص على جميع الفئات.	(Product Categories) فئات المنتجات
لفحوصات أثناء العملية: يحدد مركز العمل الذي يُجرى فيه الفحص.	(Work Center) مركز العمل
تعليمات تنفيذ الفحص.	(Instructions) التعليمات

الإجراءات المتاحة

- جديد (New)

روابط ذات صلة

- فحوصات الجودة
- العناصر الغذائية — مرجع الحقول
- العمليات — مرجع الحقول
- التصنيع — مسار التعلم
- المستخدمون
- متغيرات الصنف
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- التصنيع
- التصنيع — نظرة عامة
- الأصناف
- قوائم المواد
- تغييرات الوصفات
- توقعات الطلب
- جدول الإنتاج الرئيسي
- حملات الإنتاج